



ASÍ VAMOS MIRADOR DE ESTAMBUL

ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com





INFORME TÉCNICO Torre A

Mirador de Estambul en la torre A se tiene vaciado todos los aptos del Nivel 10 y la losa del Nivel 11, armado en acero 4 aptos del Nivel 11 y escaleras hasta el Nivel 10.

INFORME TÉCNICO Torre B

En la torre B se tiene vaciado toda la losa y aptos del Nivel 9 se inició fondeo en el Nivel 10. Se tiene escaleras hasta el nivel 8.

En torre de parqueaderos se tiene vaciado el 75% de los caisson, se tiene vaciado el 60% de las vigas de fundación del nivel 1 y armado el 100% en acero el 100% de la cimentación.

ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO



INFORME TÉCNICO

Torre A

INFORME TÉCNICO

Torre B

NOTA IMPORTANTE:

Se requiere que cada uno de los propietarios aporte la asignación o actualización del Subsidio de Mi Casa Ya y la aprobación del crédito hipotecario expedido por la entidad bancaria

ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO



ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO



ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO





INFORME TÉCNICO

Torre A

Unidades totales: 88
Unidades vendidas: 86
Unidades disponibles: 2

INFORME TÉCNICO

Torre B

Unidades totales: 88
Unidades vendidas: 84
Unidades disponibles: 4

ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com





VENTAS

INFORME TÉCNICO Torre A

Unidades totales: 88
Unidades vendidas: 10
Unidades disponibles: 78

INFORME TÉCNICO Torre B

Unidades totales: 88
Unidades vendidas: 13
Unidades disponibles: 75

ASÍ VAMOS

www.constructorajyp.com

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO



Construimos Futuro



Si tienes cualquier duda o inquietud comunícate
con nuestros asesores de ventas

3155958004 – 3158915618

fijo (57) -6 - 8867880 – 8867555 – 8744800

Manizales- Caldas

www.constructorajyp.com

ASÍ VAMOS

Mirador de
Estambul
CONJUNTO CERRADO

